12 月所長会見における武黒所長挨拶内容

1号機は溶接検査を問題なく終了したことから、これから点検・補修作業を行っていた格納容器内の復旧作業を進めていく。長期間にわたり停止しており、仕事量も多かったことから、格納容器の保温材など再整備を進める。復旧作業には時間を要することから格納容器漏えい率検査は1月下旬の実施と想定している。進捗により(日程の)精度をあげたいが、格納容器の復旧作業、検査準備を念入りに実施していく。

今年も残すところあと3週間。一年間を振り返るには少し早い感じもするが、 今年最後の会見ということもあり2点申し上げる。

まず、プラントに関して。年初めの会見で「この一年は当社にとっても、発電所にとっても正念場の年」と申し上げた。振り返ると、まさに言葉通りの一年だった。3月には当所7プラント、さらに4月には当社の17プラントが全て停止するという事態を迎えた。発電所を誘致いただいて以降、ご協力いただいた地域の皆さまに誠に申し訳ない想いである。全号機を停止して必要な検査、点検を実施することは、東京電力がもう一度信頼を回復する上で欠かすことのできない、どうしても通り抜けなければならないことであり、新しい東京電力に向けてゼロからというよりはむしるマイナスからのスタートという時期であったと思う。多くの皆さまのご理解・ご協力をいただき、3プラントの運転ができ、冷夏であったという幸運にも恵まれ、夏の電力危機を回避することができたことは、大変ありがたかった。

第2点目は、発電所における品質管理、作業管理向上の問題である。発電所に働く5,000人の底上げをどのように図って行くか、圧力抑制室内の異物混入の件で改めて重大な課題であると認識した。発電所では欠かせない事柄であり、これからも徹底し、本腰を入れて取り組んでまいりたい。

この活動の中核となる作業管理改善検討チームは日々現場のパトロールを行い、作業員と直接対話をし、自分の目と足で現場を確かめ、これまでに約330件の事例を収集、その内約60件が好事例であった。また、約30件の改善提言がなされ、今改善に向けた取り組みを進めているところ。この一環として、各プラントの整理・整頓・清潔・清掃という「45」を徹底するための「クリーン・ディ・パトロール」の実施の提言があり、これを実現するために、当社と協力企業により構成される安全推進協議会などでこれから実施に向けた準備を行い、こうしたものが発電所内で定着するよう取り組んでまいりたい。

また、この他に作業現場には作業班長がおり、実際の具体的な作業準備やチェ

ックを行っているが、この作業班長の資格制度のあり方、教育や技量向上に向けた取り組み、長期的には業務量の平坦化を含め、検討を進めてまいりたいと考えている。

こうした現場における安全の確保、品質向上の観点から、来年1月中旬を目途に、品質保証、安全確保の向上の一環として、組織の見直し、これに伴う要員の増員など検討・準備を進めている。詳細が決まった段階で、改めてお知らせしたい。

添付)配布資料及びDATA BOX

お知らせ済み[プレス] / [運転・定検情報]のその後情報

	:			
No	お知らせ日	号機	件名	内容
	11月28日	1 号機	圧力抑制室内での作業におけるサプレッション プールへの表示札の落下について(区分)	 管理区域を区分けしていた作業員が、取り付け中の表示札を誤ってサプレッションプールに落下させた。圧力抑制室内のグレーチングと壁との隙間からサプレッションプールへ落ちたもの。 回収作業中、ゴミ(テープ片)3個が浮遊しているのを確認し回収。 表示札は当社により11月30日に回収済み。 (前回お知らせ文) http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15112801.pdf
	12月3日	5 号機	原子炉建屋 残留熱除去系配管スペース室での水 漏れについて(区分)	 ・残留熱除去系(A)系の水張り作業中、原子炉建屋地下2階の配管スペース室(管理区域)内で、この系統のテスト用弁につながる配管から床面に水が漏れているのをパトロール中の運転員が発見。 ・直ちにこのテスト用弁を閉めたところ水漏れは止まり、漏れた水はこの室内の排水設備によって排水されていたことから、床面に残っていた水の量は約30リットルで放射能量は約1.2×10⁴ベクレル。 ・テスト用配管の改造後に当該弁を閉止せず、水張り時に閉止チェックが十分なされなかったことが原因であり、今後、テスト弁についても管理が十分に行えるようタグ管理を行い、基本教育の再徹底を行うこととする。 (前回お知らせ文) http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15120301.pdf

お知らせ済み[プレス] / [運転・定検情報]のその後情報

12月5日	1 号機	中間領域モニタ点検中の誤警報について (区分)	 原子炉内の中性子量を測定する中間領域モニタの点検作業において電気試験を実施していたところ、試験を実施していない隣接する別の中間領域モニタにおいて一時的に警報が発生し、ただちに復帰。 試験用の測定器を接続した際に生じたノイズの影響と思われる原因により、警報が発生。モニタを点検したところ異常はなく、通常の使用状態において正常値を示すことを確認。 ケーブルの絶縁抵抗の低下が原因の1つと考えており、部品の交換など絶縁抵抗向上等の対策を実施する。 (前回お知らせ文) http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15120501.pdf
12月10日	6 号機	タービン建屋 1 階リフレッシュルームにおける 極微量の放射性物質の確認について(区分)	 タービン建屋1階に設置しているリフレッシュルーム内の床面カーペットの一部に、法令で定める管理区域の基準レベル4Bq/cm²を十分下回る極微量(約0.25Bq/cm²)の放射性物質を定例測定にて確認し、当該カーペットを交換。 原因は、人の入室に伴い放射性物質が持ち込まれたものと考えており、今後も放射性物質が確認された場合には、速やかに清掃等の措置をとることとする。 (前回お知らせ文) http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15121001.pdf

柏崎刈羽原子力発電所 プラント点検・補修状況

平成15年12月11日

1	十八八〇十八八八十八八十八八十八八十八八十八八十八八十八八十八八十八八十八八十八							
	点検·補修項目							
	シュラウド		再循環系配管			ノズルとセーフエンド溶接部		
	点検状況	補修状況	点検状況	補修状況	追加点検	補修状況	点検状況	追加点検
1号機	点検終了	補修終了 (10 / 4)	点検終了	14 /5 ÷ =	点検終了		点検終了	点検終了
一与機	ひび有り		ひび有り	補修完了	ひび無し		ひび無し	ひび無し
2号機	点検終了	補修終了	点検終了	応力緩和作業予定	点検終了	補修予定	点検終了	点検終了
4 5 1%	ひび有り	(11 / 21)	ひび有り	心/]版作	ひび有り	開修了在	ひび無し	ひび無し
3号機	点検終了	補修終了 (8 / 22)	点検終了	 応力緩和作業予定	点検終了	切断開始(11 / 17~)	点検終了	点検終了
אמיכי	ひび有り		ひび有り		ひび有り	溶接開始(12/1~)	ひび無し	ひび無し
4号機	点検終了		点検終了	 補修完了			点検終了	
אמיכי	ひび無し		ひび有り		州形尤丁		ひび無し	
5号機	点検終了	補修開始	点検終了	耐圧検査予定	点検終了		点検終了	点検終了
3 73 1AK	ひび有り	(12 / 4 ~)	ひび有り		ひび無し		ひび無し	ひび無し
6号機	点検終了				当 該 設	備 な し		
∨ ¬ 1745	ひび無し			コ 成 成 備		lm: 'o ∪		
7号機	点検終了		当 該 設 備 な し					
/ '	ひび無し			コ 以 以 MH '& ∪				

今後、総合負荷性能検査時(発電開始から約1ヶ月後)に国の検査(ホ項使用前検査)を受検予定。

柏崎刈羽原子力発電所DATA·BOX(H15年12月)

発電所運転状況

平成15年12月11日

	A-1/1/1/L			
プラント名	現在の運転状況	前回定期検査	過去1年間の運転状況 H15	補足説明
1号機	第13回定期検査中	第12回 H13.5.7~H13.8.24		【1号機】
1,100MWe	H14.9/3~	停止期間5/7~7/29(84日)		·原子炉再循環系配管補修工事完了。
(S60.9.18運開)		営業運転再開H13.8.24	第3回定検による停止	
2号機	第10回定期検査中	第9回 H14.3.29~H14.5.24	第10回定検による停止	【2号機】
1,100MWe	3/10~	停止期間3/29~4/29(32日)		·原子炉再循環系配管補修工事中。
(H2.9.28運開)	(点検停止H14.9/20~3/9)	営業運転再開H14.5.24	(点検停止H14.9/20~H15.3/9)	
3号機	第7回定期検査中	第6回 H13.4.17~H13.8.8		[3号機]
1,100MWe	H14.8/10~	停止期間4/17~7/13(88日)		·原子炉再循環系配管補修工事中。
(H5.8.11運開)		営業運転再開H13.8.8	第7回定検による停止	[5号機]
4号機		第7回 H15.1.7~H15.8.20		・シュラウド補修工事中。(12月4日お知らせ済み)
1,100MWe	運転中	停止期間1/7~7/25(200日)		・原子炉再循環系配管補修工事中。
(H6.8.11運開)	(定格熱出力運転)	営業運転再開H15.8.20	第7回定検による停止	
5号機	第10回定期検査中	第9回 H14.1.14~H14.3.26		
1,100MWe	3/1 ~	停止期間1/14~2/24(42日)		
(H2.4.10運開)		営業運転再開H14.3.26	第10回定検による停止	
6 号機		第5回 H15.1.27~H15.6.10		
1,356MWe	運転中	停止期間1/27~5/9(103日)		
(H8.11.7運開)	(定格熱出力運転)	営業運転再開H15.6.10	第5回定検による停止	
7号機	第5回定期検査中	第4回 H14.4.9~H14.8.23	第5回定検による停止	
1,356MWe	9/23~	停止期間4/9~7/28(111日)		
(H9.7.2運開)		営業運転再開H14.8.23	点検停止3/29~6/20	

ブラント名欄に記載してある出力は「定格電気出力」

11 月	30.7
15年度累計	27.6
運転開始後累計	79.0

発電所発電電力量(MWh) (11月末現在)

11 月	1,814,872
15年度累計	13,288,406
運転開始後累計	619,239,056

ドラム缶発生量(本) (H15年度第2四半期)

当期発生本数	165
貯蔵庫累積貯蔵本数	11,488
貯蔵庫保管容量	30.000

使用済燃料貯蔵体数(体)(H15年度第2四半期)

使用済燃料貯蔵ブール貯蔵体数	9,860
使用済燃料貯蔵プール管理容量	15,281
使用済燃料貯蔵プール貯蔵容量	20,845

構内従業員データ(12/1現在)

従業員数	東京電力	960
(人)	協力企業	4,192
()	合計	5,152
	柏崎市	52%
協力企業	刈羽村	6%
地域別比率	その他	20%
プロングハリレレー	県内小計	78%
	県外	22%
協力企業 社数(社)		490

来客情報(11月末現在)

	11月(人)	年度累計(人)
地元	518	4,992
県内	1,565	15,988
県外	4,559	28,404
国外	25	325
合計	6,667	49,709

今後の主なスケジュール

<i>2</i> 1 <i>1 1 1 1 1 1 1 1 1</i>
内容
TEPCOふれあいツアーコンサートPART15 ミニコンサート
(柏崎市立枇杷島小学校、刈羽村立刈羽小学校)
TEPCOふれあいツアーコンサートPART15(柏崎市市民会館)
発電所見学会&クリスマスコンサート(サービスホール)
グラスリッツェン教室(柏崎エネルギーホール)
TEPCOふれあいクリスマスイベント(フォンジェ1階催し物会場)
グラスリッツェン教室(き·な·せ)
· ,
「き・な・せ」のゆ〈年〈る年(き・な・せ)
・そば打ち大会
・新春もちつき大会
次回定例所長会見予定

テレフォンサービス 0180-99-2277 インターネットホームページアドレス http://www.tepco.co.jp/kk-np/ 東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131(代)