

【運転・定検状況】

平成 17 年 7 月 19 日

1号機主復水器内の点検状況について

東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 1 号機は定期検査を実施しておりますが、7 月 15 日、主復水器*の点検作業を行っていたところ、主復水器（A）内の冷却細管を保護する管の上部から養生シート（約 4 m×約 0.9m）1 枚を発見・回収しました。



当該シートについては、前回定期検査の主復水器点検時に使用したものと推定しており、評価の結果、当該シートは原子炉内に混入するおそれはなく、原子炉の安全性に影響を及ぼすものではないことを確認しております。

今後とも、点検終了後の最終確認など異物混入対策を徹底してまいります。

*：主復水器

タービンを回した蒸気を海水により冷却し水に戻す装置。

以 上



主復水器概略図