


区分：Ⅲ

号機	発電所構内（屋外）	
件名	大湊側屋外エリア（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2022年7月26日午後3時5分頃、屋外で鋼材を整理していた協力企業作業員が、鋼材の位置を修正した際に、鋼材と鋼材を置くために設置していた角材に左手薬指を挟み負傷したことから、午後3時50分に業務車にて病院へ搬送いたしました。</p> <p>なお、本人に意識があり、身体汚染はありませんでした。</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">けがの発生状況 (左手薬指を挟んで負傷)</p> </div>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院での診察の結果、「左手環指挫滅創、左手環指末節骨折」（通院加療、全治6週間）と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	