



区分：Ⅲ

号機	7号機	
件名	タービン建屋屋上エリア（非管理区域）における体調不良者（熱中症）の発生について	
不適合の概要	<p>2022年8月23日午前10時30分頃、7号機タービン建屋屋上エリアにおいて現場調査に従事していた当社社員が、体調不良を訴えたことから、午後0時4分に業務車で病院に搬送されました。</p> <p>なお、本人に意識があることを確認しています。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院での診断の結果、「熱中症」と診断されました。当該社員は、点滴の治療を受け、帰宅しております。</p> <p>発電所関係者へ業務開始前の体調確認や、休憩、適度な水分および塩分等のミネラル補給を心がけるよう、あらためて注意喚起を行います。</p>	

発生場所概略図



発生場所  
(タービン建屋屋上 (非管理区域))



柏崎刈羽原子力発電所7号機 屋外