



**区分：Ⅲ**

号機	発電所構内（屋外）	
件名	大湊側屋外（非管理区域）純水タンクエリアにおける傷病者の発生について	
不適合の概要	<p>2022年10月7日、大湊側屋外純水タンクエリアにおいて、純水タンク内面の塗装剥離作業を終えた協力企業作業員が、耳鳴りの症状があったことから17時頃に自家用車で病院へ向かいました。診察を受けた結果、「突発性難聴(両耳)」と診断されました。</p> <p>現在、耳鳴りの症状は回復しております。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>当該作業員へ聞き取りを実施したところ、騒音が発生する作業であったものの、耳栓を装着せずに作業をしていたことを確認しておりますが、現在、詳細調査中です。</p> <p>引き続き、発電所関係者に安全装備品の確実な着用について周知・徹底し、再発防止に努めてまいります。</p>	

発生場所概略図



発生場所  
純水タンクエリア (非管理区域)

柏崎刈羽原子力発電所 大湊側 屋外