




**区分：Ⅲ**

号機	7号機	
件名	タービン建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2023年7月7日午後2時頃、7号機タービン建屋1階南東通路エリア（非管理区域）において、計器点検作業に従事していた協力企業作業員が、通路の段差を跨いだ際に左足首を捻りました。足首に違和感があったものの、痛みがなかったことからそのまま作業を継続していましたが、夕方帰宅した際、左足首に痛みを感じたため、翌7月8日に病院で診察を受けました。</p>  <p>けがの発生状況 (段差を跨いだ際に左足首を負傷)</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察の結果、「左足関節捻挫」（通院加療、全治3週間）と診断されました。今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

7号機 タービン建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所7号機 タービン建屋 1階

**発生場所**  
( 南東通路エリア )