




**区分：Ⅲ**

号機	2号機	
件名	原子炉建屋 3階オペレーティングフロア（管理区域）における 体調不良者（熱中症）の発生について	
不適合の概要	2023年8月8日午前11時00分頃、2号機原子炉建屋3階オペレーティングフロア東側エリア（管理区域）にて定期的な国際原子力機関（IAEA）による燃料貯蔵状況確認の対応中に、当社社員が疲労感を感じたため、休憩を取りつつ作業を継続しました。帰宅後に体調不良を感じたことから、午後8時00分頃に医療機関を受診し、点滴の処置を受けました。その後、8月9日に再度、医療機関を受診しております。	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
対応状況	8月9日改めて医療機関で診察を受けた結果、「熱中症の疑い」と診断されました。発電所関係者へ業務開始前の体調確認や、休憩、適度な水分および塩分等のミネラル補給を心がけるよう、あらためて注意喚起を行います。	

# 発生場所概略図



**発生場所**  
(オペレーティングフロア東側エリア)



柏崎刈羽原子力発電所2号機 原子炉建屋 3階