


区分：Ⅲ

号機	発電所構内（屋外）	
件名	発電所屋外エリアにおけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2023年8月26日午後3時頃、発電所構内の屋外で、床へのアンカ打設作業※に従事していた協力企業作業員が、右足太ももに痛みを感じたため確認したところ、出血を確認しました。</p> <p>自力歩行可能ですが、念のため医療機関での診察のため病院へ搬送しました。</p>  <p>けがの発生状況 (床へのアンカ打設作業における右足太ももを負傷)</p> <p>※：アンカーボルトを用いて、コンクリートとベースプレート(コンクリートの上に設置する鋼板)を固定するための作業</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察の結果、「右大腿皮下異物」と診断され、異物はアンカ打設に用いたハンマーの破片（5mm程度）であることが確認されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	