


区分：Ⅲ

号機	—				
件名	第二企業センターにおける体調不良者（熱中症）の発生について				
不適合の概要	<p>2023年9月12日午後0時30分頃、2号機循環水ポンプ建屋で物品の運搬に伴う車両の運転、および作業の監視業務を実施していた協力企業作業員が、午前中の作業を終え、当該企業の執務室に戻ってきた際に、体調不良を訴えたため健康管理室にて休息していました。</p> <p>その後、体調が回復しないことから、午後2時00分に業務車にて病院へ搬送いたしました。</p> <p>なお、本人に意識はあり、自立歩行できる状態でした。</p>				
安全上の重要度／損傷の程度	<table border="1"><tr><td><安全上の重要度></td><td><損傷の程度></td></tr><tr><td>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></td><td><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</td></tr></table>	<安全上の重要度>	<損傷の程度>	安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
<安全上の重要度>	<損傷の程度>				
安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中				
対応状況	<p>病院での診断の結果、「熱中症」と診断されました。当該作業員は、点滴治療を受け症状は回復し、本日より出勤しております。</p> <p>発電所関係者へ業務開始前の体調確認や、休憩、適度な水分および塩分等のミネラル補給を心がけるよう、あらためて注意喚起を行います。</p>				

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所 屋外