





区分：Ⅲ

号機	4号機	
件名	原子炉建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2024年11月15日午前10時30分頃、4号機原子炉建屋地下1階非常用ディーゼル発電機（B）室（非管理区域）にて、非常用ディーゼル発電機の分解点検業務に従事していた協力企業作業員が、異物混入防止用カバーの上に足を置いた際に、足を滑らせ転倒し、左足を痛めました。</p> <p>様子を見ていたところ痛みが引かなかったことから、医療機関を受診しました。</p>  <p>けがの発生状況 (足を滑らせて転倒し、左足を痛めた)</p> <p>異物混入防止用カバー</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察の結果、「左腓骨/脛骨骨折」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所4号機 原子炉建屋 地下1階

発生場所
(非常用ディーゼル発電機 (B) 室)