

**区分：Ⅲ**

号機	—	
件名	モニタリングポストの一時的な測定データ表示不良について	
不適合の概要	<p>2025年1月26日、午後6時4分頃、1号機の中央制御室に設置されているモニタリングポスト監視盤において、9台のうち、4台(No.2、3、5、8)の指示値が、約30秒間表示されていないことを確認しました。</p> <p>そのため、現地に向かい当該モニタリングポストの測定状況を確認したところ、正常に測定ができていました。</p> <p>なお、当該期間のすべての排気筒モニタ*<sup>1</sup>に異常がないことを確認しており、外部への放射能の影響はありません。</p> <p>*1：排気筒モニタ 建屋内の空気を環境へ放出する際の放射線を測定する装置。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	今後、伝送経路など原因の調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。	