




区分：Ⅲ

号機	6号機	
件名	タービン建屋（管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2025年4月15日午後2時00頃、タービン建屋地下2階トレンチ内エリアにおいて、足場の撤去作業に従事していた協力企業作業員が、パイプの受け渡しの際に、パイプ先端が右手人差し指に当たり負傷しました。そのため、業務車にて医療機関へ搬送しました。 なお、本人の意識はあり、身体汚染もありません。</p>  <p>けがの発生状況</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察の結果、「右示指（人差し指）挫創」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

6号機タービン建屋（管理区域）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所6号機 タービン建屋 地下2階

発生場所
(トレンチ内 エリア)