

**区分：Ⅲ**

|               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 号機            | —                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 件名            | 大湊屋外エリアにおけるけが人の発生について                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| 不適合の概要        | <p>2025 年 7 月 11 日午前 10 時 7 分頃、大湊屋外エリアにおいて協力企業作業員がコンクリート用型枠組立作業中に、落下物（足場材）が頭部に当たり負傷しました。</p> <p>このため、午前 10 時 27 分に救急車を要請し、医療機関へ搬送しました。</p> <p>なお、本人に意識はありましたが、自立歩行はできない状態でした。</p> |                                                                                                                                                     |
| 安全上の重要度／損傷の程度 | <p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>                                                                                                                              | <p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p> |
| 対応状況          | <p>病院で診察の結果、「頭部挫創」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>                                                                                             |                                                                                                                                                     |