

区分：Ⅲ

号機	—	
件名	屋外荒浜海側エリアにおけるけが人の発生について	
不適合の概要	2025 年 7 月 17 日午前 11 時 45 分頃、屋外荒浜海側エリアにおいて協力企業作業員が安全帯を固定箇所から外す際にバランスを崩し、後ろ側へ倒れこみ両手を突きました。その後、左手首に痛みがあることから、午後 2 時 15 分に業務車にて医療機関へ搬送しました。 なお、本人に意識はあり、自立歩行は可能な状態でした。	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<損傷の程度> ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	病院で診察の結果、「舟状骨骨折の疑い」と診断されました。 今後、詳細な検査を行います。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。	

屋外荒浜海側エリアにおけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 屋外