

区分：Ⅲ

<p>号機</p>	<p>-</p>	
<p>件名</p>	<p>大湊屋外エリアにおけるけが人の発生について</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2025年9月23日午後1時50分頃、大湊屋外エリアにおいて、協力企業作業員2名が倉庫の撤去作業において、バールを使用してアングルピース※の取り外しを行っていたところ、アングルピースが外れた勢いでバールと敷き鉄板に手が挟まれ負傷しました。</p> <p>1名（被災者A）は右手を挟み、右手甲が腫れたこと、もう1名（被災者B）は左手中指を挟み出血したため、午後2時12分に業務車にて医療機関へ搬送しました。</p> <div data-bbox="336 922 868 1317"> </div> <div data-bbox="906 922 1437 1317"> </div> <p>※アングルピース：倉庫と敷き鉄板を固定するための鋼材</p>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>病院で診察の結果、被災者Aは「右環指中手骨骨幹部骨折」、被災者Bは「左中指末節骨開放骨折、左環指末節骨骨折」と口頭にて診断されています。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	