

区分：Ⅲ

号機	-	
件名	大湊屋外エリアにおけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2025年9月28日午後5時50分頃、大湊屋外エリアにおいて、土木作業に従事していた協力企業作業員が、通路を移動中に、コンクリートを流し込む開口部（約30cm×約30cm）にて右足を踏み外し、左足で踏ん張ったところ、左足を捻り負傷しました。 そのため、午後6時15分に業務車にて医療機関へ搬送しました。</p>  <p>(けがの発生状況)</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>医療機関での診察の結果、「左第3中足骨骨折」「左足リスフラン靭帯損傷の疑い」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	