

2026年2月3日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

区分：Ⅲ

号機	-		
件名	荒浜屋外エリアにおけるけが人の発生について		
不適合の概要	<p>2026年2月2日午後2時40分頃、荒浜屋外エリアにおいて、除雪作業中の協力企業作業員が、雪に足を取られ転倒し、左手と左臀部より出血しました。</p> <p>その後、午後3時27分に業務車にて医療機関へ搬送しました。</p> <p>なお、本人は自立歩行が可能な状態であり、搬送時点で出血は止まっています。</p>		
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / 	<損傷の程度>	<input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
対応状況	<p>医療機関での診察の結果「左手掌挫創、左臀部挫創」と診断され、それぞれ縫合しました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めています。</p>		