

区分：Ⅲ

号機	-	
件名	大湊屋外エリアにおけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2026 年 2 月 3 日午前 7 時 45 分頃、大湊屋外エリアにおいて、協力企業作業員が梯子を降りていた際に、足を滑らせ、負傷しました。</p> <p>自立歩行が困難であることから、午前 9 時 13 分に救急車にて医療機関へ搬送しました。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<div><div><安全上の重要度></div><div>安全上重要な機器等 / その他</div></div>	<div><div><損傷の程度></div><div><div><input type="checkbox"/> 法令報告要</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</div><div><input type="checkbox"/> 調査・検討中</div></div></div>
対応状況	<p>医療機関での診察の結果、「左^{ひだり}下腿打撲^{かたいだぼく}」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	