




区分：Ⅲ

| | | |
|---------------|--|---|
| 号機 | 7号機 | |
| 件名 | 原子炉建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について | |
| 不適合の概要 | <p>2026年3月11日午後3時20分頃、7号機原子炉建屋地下1階北側通路エリア（非管理区域）において、協力企業作業員がケーブル切断作業中に、右手中指をケーブルトレイと工具に挟まれ負傷しました。</p> <p>そのため、午後3時55分に業務車にて医療機関へ搬送しました。</p> | |
| 安全上の重要度／損傷の程度 | <p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p> | <p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p> |
| 対応状況 | <p>医療機関での診察の結果、「右中指末節骨開放骨折」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p> | |

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所7号機 原子炉建屋 地下1階

発生場所
(北側通路エリア)