

区分：Ⅲ

号機	—				
件名	大湊側屋外エリアにおける体調不良者の発生について				
不適合の概要	<p>2026年5月20日午前11時15分頃、大湊側屋外エリアにて、足場の組み立て作業に従事していた協力企業作業員が体調不良（手足のしびれ）を訴え、その後病院へ搬送いたしました。</p> <p>なお、本人に意識はあり、自立歩行は可能な状態でした。</p>				
安全上の重要度／損傷の程度	<table border="1"><tr><td><安全上の重要度></td><td><損傷の程度></td></tr><tr><td>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></td><td><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</td></tr></table>	<安全上の重要度>	<損傷の程度>	安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
<安全上の重要度>	<損傷の程度>				
安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中				
対応状況	<p>病院での診察の結果、「<small>おうもんきんゆうかいしょう</small>横紋筋融解症」※と診断され、当該作業員は、点滴治療を受けました。</p> <p>発電所関係者へ業務開始前の体調確認や、休憩、適度な水分および塩分等のミネラル補給を心がけるよう、あらためて注意喚起を行います。</p> <p>※<small>おうもんきんゆうかいしょう</small>横紋筋融解症：骨格筋細胞が融解・壊死し、筋肉の成分が血液中に漏れ出す疾患。主な症状は「手足のしびれや痛み」「脱力感」など。</p>				