




区分：Ⅲ

号機	7号機	
件名	原子炉建屋（管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2026年6月8日午後2時45分頃、原子炉建屋2階の原子炉格納容器内において、ケーブルの敷設作業に従事していた協力企業作業員が、ケーブルを引いた際、鋼材に右手中指が当たり負傷し、出血しました。</p> <p>そのため、業務車にて医療機関へ搬送しました。</p> <p>なお、本人に意識はあり、身体汚染はありません。</p> 	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察の結果、「右中指挫創」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所7号機 原子炉建屋 2階