




区分：Ⅲ

号機	2号機	
件名	原子炉建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2026年7月9日午前11時08分頃、2号機原子炉建屋（非管理区域）2階中央制御室前の通路にて、床面のワックスがけをしていた協力企業作業員が、ワックスを乾かすための業務用の扇風機の角度を調整しようとしたところ、稼働していた扇風機の羽根（金属製）に左手親指が接触し、出血しました。</p> <p>そのため、業務車にて医療機関へ搬送しました。</p> 	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>医療機関での診察の結果、「左手母指挫創」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

発生場所概略図



発生箇所



柏崎刈羽原子力発電所2号機 原子炉建屋 2階