

区分：Ⅲ

号機	—	
件名	屋外敷地境界付近におけるけが人の発生について	
不適合の概要	2026 年 7 月 6 日午後 3 時 30 分頃、屋外で斜面を下っていた協力企業作業員が転倒した際に、有刺鉄線に接触し、額右側部と右耳から出血しました。 そのため、午後 3 時 42 分に救急車を要請し、医療機関へ搬送しました。 なお、本人に意識はあり、自立歩行は可能です。  被災現場移動経路  被災状況	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / その他	<損傷の程度> ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	医療機関での診察の結果、「^{みぎぜんがくぶせつそう}右前額部切創、^{みぎみみせつそう}右耳切創」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。	

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所 屋外