

柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の
新規制基準への適合性審査の状況について

2015年5月14日



審査の流れについて



地震・津波等の審査状況

2015年5月12日現在

主要な審査項目		審査状況
地質・地盤	敷地周辺の断層の活動性	実施中
	敷地内の断層の活動性	実施中
	地盤・斜面の安定性	今後実施
地震動	地震動	実施中
津波	津波	実施中
火山	対象火山の抽出	今後実施

- 当社に関わる審査会合は、2015年5月12日までに9回行われています。
- 2015年3月17日に原子力規制委員会による追加地質調査に関わる現地調査（3回目）が行われています。
（1回目：2014年2月17日、18日 2回目：2014年10月30日、31日）
- 至近の状況として、4月24日に当社に関わる審査会合が開催され、基準地震動の策定について説明させていただいております。

プラントの審査状況

2015年5月12日現在

主要な審査項目		審査状況
設計基準 対象施設	外部火災（影響評価・対策）	実施中
	火山（対策）	今後実施
	竜巻（影響評価・対策）	実施中
	内部溢水対策	実施中
	火災防護対策	実施中
重大事故 等対処施設	確率論的リスク評価（シーケンス選定含）	実施中
	有効性評価	実施中
	解析コード	実施中
	制御室（緊急時対策所含）	実施中
	フィルタベント	実施中

プラントの審査状況

- 当社に関わる審査会合は、2015年5月12日までに36回行われています。
- 2014年12月12日に原子力規制委員会による現地調査が行われています。
- 至近の状況として、5月12日に当社に関わる審査会合が開催され、重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて説明させていただいております。