

(お知らせメモ)

中央制御室換気空調系ダクトの点検状況について

2018年2月22日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当所では現在、1号機から7号機の中央制御室換気空調系ダクトについて点検を進めておりますが、2月21日時点までの点検状況は以下の通りです。

現状、法令報告となる事象は発生しておりません。

【点検状況】

号機	点検開始日	点検終了日	法令報告事象の有無
1号機	2018年2月19日	—	—
2号機	2018年2月27日予定	—	—
3号機	2017年12月11日	—	—※1
4号機	2018年2月27日予定	—	—
5号機	2017年7月27日	—	—※2
6号機	2017年5月29日	2017年12月15日	無
7号機	2017年4月28日	2017年12月8日	無※3

【特記事項】

※1：前回の公表（2月8日）以降、2月19日に3号機において、外気取入口ダクトに腐食を確認しました。腐食箇所を詳細に確認したところ5箇所にて空気の漏れが確認されたため、目に見えない大きさの腐食孔があると判断しました。当該ダクトの応急処置は実施済みです。


<以下、お知らせ済みの内容>

※2：中央制御室換気空調系ダクト外気取入口点検時、微小な腐食孔2箇所を確認しました。当該ダクトの応急処置は実施済みです。（2018年1月11日）

※3：中央制御室換気空調系ダクトおよびコントロール建屋常用電気品区域空調ダクト外気取入口点検時、微小な腐食孔5箇所を確認しました。当該ダクトの応急処置は実施済みです。（2017年8月10日）


**【本件に関するお問い合わせ】**  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所 広報部 報道グループ 0257-45-3131（代表）

# 柏崎刈羽原子力発電所 3号機 中央制御室換気空調系ダクト 点検対象範囲図






【参考資料】 3号機 空調ダクト現場状況



拡大写真①



拡大写真②



現場状況写真



現場是正状況写真