

# 6号機における燃料装荷後の健全性確認について

資料1

2025年7月10日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

- 昨日（7月9日）までに、原子炉压力容器の蓋を閉じ、「②原子炉压力容器漏えい確認」を実施済み
- 今後、「③制御棒駆動機構の機能検査」を予定しているが、事前の確認の中で制御棒駆動機構に一部不具合があり、原因調査とともに水平展開の必要有無を確認中

