

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年3月22日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年3月22日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	備考
1	【5号機計算機室空調機における冷媒圧力低表示の発生について】 5号機計算機室空調機(ACC5-9)の操作パネルに冷媒圧力低の表示が発生したため、待機側の空調機(ACC5-10)に切替えを実施した。 なお、当該空調機は冷媒の漏えいなどは確認されていない。今後、確認運転を含め調査を継続実施する。	対象外	2018.8.6再審議にてグレード変更 GⅢ→対象外