

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年11月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	チャコール建屋換気空調系送風機(A)出口側キャンバスダクトにおいて、空気の漏えい(キャンバスダクトに手を2cm~3cmまで近づけて微かに風を感じる程度)が認められたため、当該キャンバスダクトを交換・修理。 なお、資材の手配に時間を要することからラバーシートによる応急処理を実施。	GⅢ	11月18日