

<福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ>

(3月15日 午後1時現在)

新規事項なし（午後0時と同じ情報）

平成23年3月15日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

号機	状況
1	<ul style="list-style-type: none"><li>・冷温停止中、水位安定、外部電源は受電有</li><li>・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・圧力抑制室の平均水温は100°C以下維持</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>・冷温停止中、水位安定、外部電源は受電有</li><li>・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・圧力抑制室の平均水温は100°C以下維持</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>・冷温停止中、水位安定、外部電源は受電有</li><li>・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・圧力抑制室の平均水温は100°C以下維持</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>・冷温停止中、水位安定、外部電源は受電有</li><li>・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・圧力抑制室の平均水温は100°C以下維持</li></ul>

以上