

福島第二原子力発電所 3, 4号機放水口付近の海面への油漏えいについて

平成 23 年 6 月 8 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

平成 23 年 6 月 8 日、高起動変圧器*の防災用地下タンク点検のため、同タンク内に貯留していた水の排水作業を行っていたところ、午後 6 時 10 分頃、3, 4 号機放水口付近の海面に油が漏えいしていることを当社社員が確認しました。


現在、排水作業を停止しております。また、油吸着シートにより拡散防止をはかるとともに、オイルフェンスの設置を準備しております。

漏えいしている油の量や流出状況について、詳細調査中です。

以 上

* 高起動変圧器

プラントの起動および停止時に外部電源を所内に供給するための変圧器。



3, 4号機放水口付近における油漏えい状況図