

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について (18 時 26 分現在、第一報)

平成26年4月13日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

本日、18 時 16 分頃に地震が発生しておりますが、現在の運転状況は、以下のとおりです。

号機名	地震発生前の運転状況		現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1		○		○
2		○		○
3		○		○
4		○		○

なお、発電所内で観測された地震の加速度の最大値は、

1 号機原子炉建屋基礎マットにおいて 30.0 (水平) 上下)ガルでした。

外部への放射能の影響 無し

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響は確認されていません。

各プラントの点検状況 終了(異常なし) (継続中)

(連絡内容)件名 福島第二原子力発電所 地震発生後の状況について(第一報)(2/2)

○地震発生時の原子炉自動停止信号の有無

号機名	原子炉自動停止の要求信号の有・無 (要求信号の種類)	
1	有 ()	無
2	有 ()	無
3	有 ()	無
4	有 ()	無

○立地町における震度

町名	震度
双葉町	—
大熊町	—
富岡町	3
楢葉町	4

○発電所における最大加速度と参考震度

添付、地震情報を参照。

なお、自動停止の設定値は、以下のとおり。

・原子炉建屋 地下2階 水平 135Gal、上下 100Gal。

・原子炉建屋 2階 水平 150Gal。

以上