

**福島第二原子力発電所 廃棄物処理建屋における火災について**

2018年2月8日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所

2018年2月8日 午前8時58分頃、福島第二原子力発電所構内の1・2号廃棄物処理建屋において火災警報が発報し、同建屋2階冷凍機室から煙が発生していたことを協力企業作業員が確認したため、午前9時4分に初期消火を開始するとともに、午前9時10分、消防署に119番通報をしました。

午前9時15分、自衛消防隊を出動しています。また、午前9時22分、公設消防の消防車が入構しています。

午前9時38分、公設消防により、鎮火が確認されました。

発電所敷地境界に設置したモニタリングポストの値に変動はなく、本事象に伴う外部への放射能の影響はありません。また、けが人の発生もありません。

今後、現場の状況を確認するとともに、火災の原因について調査します。


以 上

**【本件に関するお問い合わせ】**  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111（代表）



福島第二原子力発電所 概略図

火災発生場所



\*1 1・2号廃棄物処理建屋

原子力発電所内で発生する液体・固体廃棄物等処理する建屋。

\*2 冷凍機室

廃棄物処理建屋内の空調を行うための冷凍機や送風機等を設置している部屋。

\*3 管理区域

放射線による無用な被ばくを防止するため、また、放射性物質による汚染の拡大防止をはかるために管理を必要とする区域。

※ 下図の火災発生場所を訂正 (2018年2月8日)


## 1・2号廃棄物処理建屋 火災発生現場概略図

【参考資料】火災現場写真

2018年2月8日17:00 追加公表



冷凍機室内に設置されている当該送風機



火災のあった当該送風機