

### 福島第二原子力発電所における警戒事態該当事象の発生について（第3報）

2022年3月17日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所

本日午前1時59分、原子力災害対策指針および福島第二原子力発電所原子力事業者防災業務計画に基づき、警戒事態該当事象発生連絡後の状況を別紙の通り連絡しております。

以上

【本件に関するお問い合わせ】

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111（代表）

原子力事業所の名称及び場所	福島第二原子力発電所 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作12
警戒事態該当事象の発生箇所(注1)	福島第二原子力発電所1～4号機
警戒事態該当事象の発生時刻(注1)	2022年3月16日23時42分 (24時間表示)
警戒事態該当事象の種類(注1)	その他 所在市町村で震度6弱以上の地震発生
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 3月17日 01時20分 地震後のパトロール開始を指示 なお、津波注意報が福島県沿岸部に発表されていることから屋外は敷地高さ12m以上のパトロールを許可 建屋内は地下階のパトロールを許可 01時29分 500kV富岡線2号の停電は新福島変電所側での設備トラブルによるものと判明 修理が難しい状況であることから500kV富岡線2号は停止操作する 01時43分 1号機使用済燃料プール冷却を再開 再開時のプール水温度27.5℃ 停止による温度上昇はありません
その他の事項の対応(注3)	特記事項なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1)最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2)設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3)発電所警戒本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

・上記の連絡内容について、準備が整い次第プレス公表(報道機関に資料配付)を行います。