

地下貯水槽観測孔 分析結果(2015年9月8日分)

| | 地下貯水槽観測孔(i~) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 |
| 採取時刻 | / | / | / | / | 6:14 | 6:12 | 6:10 | 6:08 | 6:06 | 6:04 | / | / | / | / |
| 全ベータ(Bq/L) | / | / | / | / | ND(24) | ND(24) | ND(24) | ND(24) | ND(24) | ND(24) | / | / | / | / |

| | 地下貯水槽観測孔(i~) | | | | | 地下貯水槽観測孔() | | |
|------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------------|----|----|
| | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | B1 | B2 | B3 |
| 採取時刻 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 全ベータ(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / |

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。