

地下貯水槽 分析結果(2016年4月21日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	9:03	8:48	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	820	ND(22)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	7:55	8:33	/	/	9:11	7:58	/	/	/	/	9:45	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	250,000	31,000	/	/	13,000	7,900	/	/	/	/	ND(24)	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。