

地下貯水槽 分析結果(2016年5月20日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:51	8:11	/	/	/	/	9:07	9:01	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	270	ND(28)	/	/	/	/	ND(24)	ND(24)	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:37	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	140,000	12,000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

5月21日の資料において、採取時刻に誤りがありましたので、訂正いたします。

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。