

地下貯水槽観測孔 分析結果(2016年6月24日分)

	地下貯水槽観測孔(i~iii)													
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14
採取時刻	/	8:25	/	8:18	/	8:13	/	8:00	/	7:55	/	7:30	/	7:25
全ベータ(Bq/L)	/	ND(24)	/	ND(24)	/	ND(24)	/	ND(24)	/	ND(24)	/	28	/	ND(24)

	地下貯水槽観測孔(i~iii)					地下貯水槽観測孔(vi)		
	A15	A16	A17	A18	A19	B1	B2	B3
採取時刻	/	7:18	/	8:06	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	ND(24)	/	ND(24)	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。