

福島第一原子力発電所 土壤中のSr分析結果

1. 測定結果：

(データ集約:6/24)
(単位: Bq/kg・乾土)

採取場所 ()は1,2号機スタックからの距離	採取日	Sr-89	Sr-90
グラウンド(西北西約500m) ¹	2016年3月16日	N.D. [7.3 × 10 ⁰]	(6.7 ± 0.14) × 10 ¹
野鳥の森(西約500m) ¹		N.D. [6.7 × 10 ⁰]	(1.1 ± 0.017) × 10 ²
過去の測定値の範囲(平成11年度～平成20年度) ²		-	ND～4.3

[]内は検出限界値を示す

- 1: 過去のサンプリングが重ならないよう隣接地を採取。
- 2: 出典「平成21年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」
(福島県原子力発電所 安全確保技術連絡会)

2. 分析機関：株式会社 化研

3. 評価：

検出されたSr-90の濃度は、過去の大気圏内核実験において国内で観測されたフォールアウトと比べ高い値となっていることから、今回の事故に由来することが考えられる。

以 上