

## 地下貯水槽 分析結果(2016年8月26日分)

|            | 地下貯水槽(ドレン孔水) |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |
|------------|--------------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
|            |              |        |     |        |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |
|            | 北東側          | 南西側    | 北東側 | 南西側    | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側    | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | 7:38         | 7:06   | /   | 7:33   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | 8:27   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | 210          | ND(24) | /   | ND(24) | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | ND(24) | /   | /   |

|            | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |                |       |     |     |     |     | *   |     | *   |     |     |     | *   |     |
|            | 北東側            | 南西側   | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | 7:42           | 6:59  | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | 63,000         | 1,600 | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。