

地下貯水槽 分析結果(2017年6月8日分)

| | 地下貯水槽(ドレン孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | / | / | / | / | 8:05 | 7:57 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 全ベータ(Bq/L) | / | / | / | / | 400 | ND(22) | / | / | / | / | / | / | / | / |

| | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | * | | * | | | | * | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | / | / | / | / | 8:10 | 7:20 | / | / | / | / | 8:26 | / | / | / |
| 全ベータ(Bq/L) | / | / | / | / | 6,000 | 21,000 | / | / | / | / | ND(22) | / | / | / |

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。