

地下貯水槽 分析結果(2018年1月12日分)

| | 地下貯水槽(ドレン孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|
| | i | | ii | | iii | | iv | | v | | vi | | vii | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7:50 | 8:00 | / | / |
| 全ベータ(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND(25) | ND(25) | / | / |

| | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---|
| | i | | ii | | iii | | iv * | | v * | | vi | | vii * | | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 | |
| 採取時刻 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 全ベータ(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔iv、v、viiは、採取対象としていない。