

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18					
	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(4.4)	1	ND(3.8)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.6)					
	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.1)	ND(4.6)	ND(4.5)	1	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.3)					
	ND(5.6)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(4.5)	1	ND(4.8)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.3)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(3.7)	1	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.7)	1	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(4.3)					
	-	ND(4.4)	-	-	-	-	-	-	ND(3.7)	-	-	-	-	-	-					
	ND(5.7)	1	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(5.5)	1	ND(4.4)	ND(5.8)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(4.8)					
	ND(4.6)	1	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.5)	1	ND(5.0)	ND(5.9)	ND(4.9)	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(4.5)					
	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.6)	1	ND(4.6)	ND(4.1)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(4.7)					

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18					
	ND(5.8)	ND(5.6)	ND(5.3)	ND(3.9)	ND(6.7)	1	ND(6.3)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(5.8)	ND(4.4)	ND(3.6)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(4.5)					
	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(3.9)	1	ND(5.9)	ND(5.5)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(5.5)	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(3.6)	ND(4.0)					
	ND(4.0)	ND(3.2)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.8)	1	ND(4.8)	ND(3.0)	ND(4.8)	ND(3.5)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(5.8)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(3.6)	1	ND(5.5)	ND(3.6)	ND(3.7)	1	ND(3.3)	ND(4.0)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(5.7)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(3.6)	ND(4.0)					
	-	ND(3.7)	-	-	-	-	-	-	ND(4.4)	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.8)	1	ND(5.9)	9.7	7.1	1	5.5	ND(6.0)	ND(6.3)	ND(9.5)	ND(5.1)	ND(5.3)	ND(4.6)	6.0	ND(5.5)					
	ND(5.3)	1	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.7)	1	6.8	ND(6.0)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(5.7)	ND(4.7)	ND(5.3)	ND(5.6)					
	ND(5.0)	ND(5.6)	ND(5.8)	ND(5.8)	ND(5.0)	1	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(3.7)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.8)	ND(3.0)	ND(4.5)	ND(4.4)					

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18					
	13	8.5	18	17	9.4	1	10	7.8	5.4	7.0	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.4)					
	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.9)	1	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.7)					
	ND(5.2)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(4.5)	1	ND(3.4)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(5.0)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.2)	1	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(4.5)	1	9.6	3.7	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(3.9)					
	-	ND(4.7)	-	-	-	-	-	-	ND(5.3)	-	-	-	-	-	-					
	58	1	63	61	64	1	65	52	51	49	68	47	44	47	49					
	ND(4.8)	1	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(5.3)	1	66	39	ND(6.5)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(6.0)					
	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(4.2)	ND(4.3)	1	ND(4.5)	ND(5.4)	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.2)					

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)  
 を追加で測定(2011/5/30～)  
 を追加で測定(2011/8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
 1 悪天候により採取中止

< 測定箇所 >  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東