

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2015年7月1日～7月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建 屋北東)	No.125 (焼却工作建 屋西)	No.133 (サイドバンカ 建屋西)	No.150 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋東)	No.151 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋北)	No.152 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋西)	No.153 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋南)
月日	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)
7月1日	8,525	8,745	8,764	9,923	9,921	9,896	9,920
7月2日	8,497	8,782	8,752	9,899	9,914	9,874	9,893
7月3日	8,461	8,687	8,723	9,894	9,897	9,868	9,892
7月4日	8,433	8,634	8,705	9,890	9,891	9,863	9,888
7月5日	8,506	8,725	8,743	9,905	9,911	9,879	9,902
7月6日	8,433	8,657	8,708	9,892	9,899	9,865	9,888
7月7日	8,412	8,606	8,680	9,886	9,898	9,863	9,881
7月8日	8,386	8,561	8,663	9,879	9,891	9,853	9,875
7月9日	8,410	8,611	8,696	9,894	9,905	9,869	9,892
7月10日	8,387	8,567	8,670	9,886	9,893	9,861	9,879
7月11日	8,379	8,539	8,657	9,883	9,891	9,856	9,873
7月12日	8,380	8,517	8,640	9,879	9,891	9,854	9,871
7月13日	8,368	8,505	8,630	9,882	9,898	9,856	9,875
7月14日	8,349	8,488	8,624	9,880	9,896	9,852	9,870
7月15日	8,328	8,467	8,618	9,875	9,887	9,848	9,868
7月16日	8,889	9,276	9,529	10,212	10,215	10,186	10,212
7月17日	8,805	9,241	8,919	9,953	9,961	9,927	9,950
7月18日	8,698	9,005	8,822	9,918	9,932	9,893	9,912
7月19日	8,623	8,879	8,764	9,906	9,924	9,882	9,905
7月20日	8,775	9,173	8,882	9,969	9,981	9,944	9,964
7月21日	8,927	9,467	9,000	10,032	10,038	10,006	10,023
7月22日	8,595	8,850	8,750	9,903	9,915	9,877	9,899
7月23日	8,562	8,793	8,717	9,897	9,907	9,871	9,898
7月24日	8,531	8,748	8,689	9,891	9,906	9,865	9,889
7月25日	8,513	8,700	8,674	9,891	9,899	9,865	9,893
7月26日	8,487	8,670	8,650	9,885	9,898	9,859	9,879
7月27日	8,476	8,641	8,635	9,881	9,895	9,854	9,873
7月28日	8,435	8,620	8,626	9,880	9,895	9,852	9,874
7月29日	8,418	8,594	8,615	9,877	9,890	9,850	9,869
7月30日	8,404	8,571	8,611	9,875	9,890	9,849	9,873
7月31日	8,404	8,571	8,611	9,875	9,890	9,849	9,873

値は12時時点の水位