

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(01)	爆発後の3号機原子炉建屋の外観	撮影日: 2011/3/15	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:6 撮影場所:事務本館付 近の高台 撮影者:当社社員
(02)	1~4号機原子炉建屋の外観(1)	撮影日: 2011/3/15	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:10 撮影場所:事務本館付 近の高台 撮影者:当社社員
(03)	2号機原子炉建屋の外観(1)	撮影日: 2011/3/15	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:5 撮影場所:2・3号機間 道路 撮影者:当社社員
(04)	3・4号機周辺の状況(1)	撮影日: 2011/3/16	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:16 撮影場所:3・4号機周 辺 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(05)	5・6号機周辺および海側エリアの状況	撮影日: 2011/3/17	2013/2/1	HPおよび原子力情報コーナーにて公開	写真枚数:63 撮影場所:5・6号機周辺および海側エリア 撮影者:当社社員
(06)	乾式貯蔵キャスク保管建屋の状況(1)	撮影日: 2011/3/17	2013/2/1	HPおよび原子力情報コーナーにて公開	写真枚数:15 撮影場所:乾式貯蔵キャスク保管建屋内および周辺 撮影者:当社社員
(07)	3号機原子炉建屋への放水状況(1)	撮影日: 2011/3/17	2013/2/1	HPおよび原子力情報コーナーにて公開	写真枚数:13 撮影場所:3号機原子炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員
(08)	2号機原子炉建屋の外観(2)	撮影日: 2011/3/18	2013/2/1	HPおよび原子力情報コーナーにて公開	写真枚数:2 撮影場所:2・3号機間道路 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(09)	3・4号機原子炉建屋の外観	撮影日: 2011/3/18	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:4 撮影場所:2号機西側 (山側)の高台 撮影者:当社社員
(10)	1～4号機周辺の状況 (1)	撮影日: 2011/3/18	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:16 撮影場所:1～4号機周 辺 撮影者:当社社員
(11)	3号機原子炉建屋へ の放水状況(2)	撮影日: 2011/3/18	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:7 撮影場所:3号機原子 炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員
(12)	運用補助共用施設 (共用プール建屋)内 および周辺の状況	撮影日: 2011/3/18,19	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:20 撮影場所:運用補助共 用施設(共用プール建 屋)内および周辺 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(13)	3・4号機および集中廃棄物処理施設周辺の状況	撮影日: 2011/3/19	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:24 撮影場所:3・4号機周 辺および集中廃棄物処 理施設周辺 撮影者:当社社員
(14)	乾式貯蔵キャスク保管建屋の状況(2)	撮影日: 2011/3/19	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:29 撮影場所:乾式貯蔵 キャスク保管建屋内お よび周辺 撮影者:当社社員
(15)	1～4号機周辺の状況(2)	撮影日: 2011/3/19	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:15 撮影場所:1～4号機周 辺 撮影者:当社社員
(16)	3号機原子炉建屋への放水状況(3)	撮影日: 2011/3/20	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:47 撮影場所:3号機原子 炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(17)	5・6号機海側周辺の状況	撮影日: 2011/3/20	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:22 撮影場所:5・6号機海側 撮影者:協力企業
(18)	発電所構内の状況(1)	撮影日: 2011/3/20	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:45 撮影場所:発電所構内 撮影者:当社社員
(19)	4号機周辺の状況	撮影日: 2011/3/21	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:58 撮影場所:4号機原子 炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員
(20)	3号機原子炉建屋からの発煙の状況	撮影日: 2011/3/21	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:5 撮影場所:事務本館付 近の高台 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(21)	4号機原子炉建屋周辺の状況と放水準備作業の状況	撮影日: 2011/3/22	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:19 撮影場所:4号機原子 炉建屋西側(山側)ほか 撮影者:当社社員
(22)	4号機原子炉建屋への放水準備作業の状況(1)	撮影日: 2011/3/22	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:9 撮影場所:4号機原子 炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員
(23)	1～4号機海側エリアの状況(1)	撮影日: 2011/3/22	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:42 撮影場所:1～4号機海 側エリア 撮影者:当社社員
(24)	4号機原子炉建屋への放水状況	撮影日: 2011/3/22	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:16 撮影場所:4号機原子 炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(25)	5・6号機原子炉建屋地下階における滞留水の状況	撮影日: 2011/3/22	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:36 撮影場所:5・6号機原子炉建屋内 撮影者:当社社員
(26)	4号機タービン建屋内の状況	撮影日: 2011/3/22	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:6 撮影場所:4号機タービン建屋内 撮影者:当社社員
(27)	3号機中央制御室内の照明点灯状況	撮影日: 2011/3/22	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:3 撮影場所:3・4号機中央制御室内 撮影者:当社社員
(28)	1～4号機および集中廃棄物処理施設周辺の状況	撮影日: 2011/3/23	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:53 撮影場所:1～4号機原子炉建屋西側(山側)および集中廃棄物処理施設周辺ほか 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(29)	発電所構内および1～4号機周辺の状況	撮影日: 2011/3/23	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:17 撮影場所:発電所構内 および1～4号機原子炉 建屋西側(山側) 撮影者:当社社員
(30)	3・4号機周辺の状況 (2)	撮影日: 2011/3/23	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:8 撮影場所:3・4号機原 子炉建屋西側(山側)ほ か 撮影者:当社社員
(31)	1・3号機原子炉建屋 の外観	撮影日: 2011/3/23,24	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:12 撮影場所:1号機原子 炉建屋周辺 撮影者:当社社員
(32)	発電所構内および1号 機周辺の状況	撮影日: 2011/3/24	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:21 撮影場所:1号機原子 炉建屋周辺および中央 土捨場 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(33)	3号機周辺の状況(1)	撮影日: 2011/3/24	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:12 撮影場所:3号機原子 炉建屋周辺 撮影者:当社社員
(34)	1~4号機海側エリア の状況(2)	撮影日: 2011/3/24	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:88 撮影場所:1~4号機海 側エリア 撮影者:協力企業
(35)	1号機周辺の状況(1)	撮影日: 2011/3/24	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:5 撮影場所:1号機原子 炉建屋北側 撮影者:当社社員
(36)	3号機周辺の状況(2)	撮影日: 2011/3/25	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:31 撮影場所:3号機原子 炉建屋周辺 撮影者:協力企業

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(37)	1号機周辺の状況(2)	撮影日: 2011/3/25	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:7 撮影場所:1号機原子 炉建屋周辺 撮影者:協力企業
(38)	物揚場の状況(1)	撮影日: 2011/3/25	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:9 撮影場所:物揚場 撮影者:当社社員
(39)	物揚場の状況(2)	撮影日: 2011/3/26	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:21 撮影場所:物揚場 撮影者:当社社員
(40)	発電所構内の状況(2)	撮影日: 2011/3/26	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:14 撮影場所:発電所構内 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(41)	物揚場の状況(3)	撮影日: 2011/3/27	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:41 撮影場所:物揚場 撮影者:協力企業
(42)	発電所構内の状況(3)	撮影日: 2011/3/28	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:11 撮影場所:1~4号機周 辺および中央土捨場 撮影者:当社社員
(43)	物揚場の状況(4)	撮影日: 2011/3/28	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:14 撮影場所:物揚場 撮影者:協力企業
(44)	4号機周辺および集中 廃棄物処理施設の状 況	撮影日: 2011/3/28,29	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:27 撮影場所:4号機原子 炉建屋西側(山側)およ び集中廃棄物処理施設 周辺ほか 撮影者:協力企業

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(45)	ハイパーレスキュー消防車による物揚場からの海水取水の状況	撮影日: 2011/3/29	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:10 撮影場所:物揚場 撮影者:当社社員
(46)	1・2号機開閉所へのアクセス道路整備の状況	撮影日: 2011/3/29	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:46 撮影場所:1・2号機開閉所周辺 撮影者:協力企業
(47)	事務本館内部の状況	撮影日: 2011/3/29	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:8 撮影場所:事務本館内 撮影者:当社社員
(48)	集中廃棄物処理施設周辺および1～4号機海側エリアの状況	撮影日: 2011/3/29	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:21 撮影場所:集中廃棄物処理施設周辺および1～4号機海側エリア 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(49)	1～4号機原子炉建屋の外観(2)	撮影日: 2011/3/29	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:7 撮影場所:事務本館付 近の高台 撮影者:不明
(50)	3・4号機海側エリアおよびトレンチ立坑入口周辺の状況	撮影日: 2011/3/29	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:17 撮影場所:3・4号機海 側エリア 撮影者:当社社員
(51)	発電所構内の状況(4)	撮影日: 2011/3/30	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:62 撮影場所:1～4号機周 辺エリア、1・2号機開閉 所周辺、物揚場 撮影者:当社社員
(52)	物揚場整備完了の状況	撮影日: 2011/3/30	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:9 撮影場所:物揚場 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(53)	1・2号機開閉所周辺の状況	撮影日: 2011/3/30	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:26 撮影場所:1・2号機開 閉所周辺 撮影者:当社社員
(54)	1号機原子炉建屋周 辺に確認された高線 量ガレキの状況	撮影日: 2011/3/31	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:8 撮影場所:1号機原子 炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員
(55)	バージ船入港の状況	撮影日: 2011/3/31	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:49 撮影場所:物揚場ほか 撮影者:当社社員
(56)	集中廃棄物処理施設 周辺の状況	撮影日: 2011/3/31	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:26 撮影場所:集中廃棄物 処理施設周辺 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(57)	固体廃棄物貯蔵庫周辺の状況	撮影日: 2011/3/31	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:9 撮影場所:固体廃棄物 貯蔵庫周辺 撮影者:当社社員
(58)	旧事務本館および1号機窒素タンク周辺の状況	撮影日: 2011/4/1	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:6 撮影場所:1号機原子 炉建屋北側 撮影者:当社社員
(59)	4号機海側エリア道路横断部におけるホース養生の状況	撮影日: 2011/4/1	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:13 撮影場所:4号機海側エ リア 撮影者:協力企業
(60)	4号機海側エリアおよびトレンチ立坑入口周辺の状況	撮影日: 2011/4/1	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:20 撮影場所:4号機海側エ リア 撮影者:協力企業

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(61)	飛散防止剤散布の状況(1)	撮影日: 2011/4/1	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:79 撮影場所:集中廃棄物 処理施設周辺 撮影者:当社社員
(62)	発電所構内の地すべり箇所 の状況	撮影日: 2011/4/1	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:11 撮影場所:5・6号機山 側の陣場沢周辺 撮影者:協力企業
(63)	重量物運搬車の確認 状況	撮影日: 2011/4/1	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:2 撮影場所:6号機北西 側エリア 撮影者:当社社員
(64)	コンクリートポンプ車 取付カメラによる1号 機原子炉建屋上部の 状況(1)	撮影日: 2011/4/1	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:11 撮影場所:1号機原子 炉建屋上部 撮影者:協力企業

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(65)	コンクリートポンプ車 取付カメラによる1号 機原子炉建屋上部の 状況(2)	撮影日: 2011/4/2	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:2 撮影場所:1号機原子 炉建屋上部 撮影者:協力企業
(66)	1・2号機開閉所周辺 のガレキ撤去作業の 状況	撮影日: 2011/4/2	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:36 撮影場所:1・2号機開 閉所周辺 撮影者:当社社員
(67)	1・3・4号機原子炉建 屋への放水状況	撮影日: 2011/4/2	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:10 撮影場所:1・3・4号機 原子炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員
(68)	4号機タービン建屋周 辺の状況	撮影日: 2011/4/2	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:3 撮影場所:4号機ター ビン建屋周辺 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(69)	2号機取水口付近における汚染水の流出・止水対策の状況(1)	撮影日: 2011/4/2	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:16 撮影場所:2号機海側エリア 撮影者:当社社員
(70)	2号機取水口付近における汚染水の流出・止水対策の状況(2)	撮影日: 2011/4/3	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:60 撮影場所:2号機海側エリア 撮影者:当社社員
(71)	遠隔操作重機によるガレキ撤去準備作業の状況	撮影日: 2011/4/3	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:7 撮影場所:発電所構内 撮影者:当社社員
(72)	2号機取水口付近における汚染水の流出・止水対策の状況(3)	撮影日: 2011/4/4	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:24 撮影場所:2号機海側エリア 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(73)	発電所防波堤・護岸の状況	撮影日: 2011/4/4	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:24 撮影場所:防波堤・護岸 撮影者:当社社員
(74)	4号機海側エリアおよび海水配管ダクトの状況	撮影日: 2011/4/4	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:22 撮影場所:4号機海側エリア 撮影者:当社社員
(75)	2号機取水口付近における汚染水の流出・止水対策の状況(4)	撮影日: 2011/4/5	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:19 撮影場所:2号機海側エリア 撮影者:当社社員
(76)	集中廃棄物処理施設周辺作業現場の状況	撮影日: 2011/4/5	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:5 撮影場所:集中廃棄物処理施設周辺 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(77)	4号機原子炉建屋への放水準備作業の状況(2)	撮影日: 2011/4/5	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:8 撮影場所:4号機原子 炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員
(78)	コンクリートポンプ車 取付カメラによる4号 機原子炉建屋上部の 状況および放水状況	撮影日: 2011/4/5	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:52 撮影場所:4号機原子 炉建屋上部 撮影者:協力企業
(79)	2号機取水口付近に おける汚染水の流出・ 止水対策の状況(凝 固剤注入状況)	撮影日: 2011/4/5,6	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:76 撮影場所:2号機海側エ リア 撮影者:当社社員
(80)	2号機取水口付近に おける汚染水の止水 対策完了の状況	撮影日: 2011/4/6	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:37 撮影場所:2号機海側エ リア 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(81)	遠隔操作重機によるガレキ撤去作業の状況(1)	撮影日: 2011/4/6,7	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:43 撮影場所:発電所構内 撮影者:当社社員
(82)	道路横断ケーブルの切断状況	撮影日: 2011/4/6,7	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:8 撮影場所:発電所構内 道路 撮影者:当社社員
(83)	飛散防止剤散布の状況ほか	撮影日: 2011/4/7	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:45 撮影場所:1~4号機周 辺ほか 撮影者:当社社員
(84)	発電所構内の状況(5)	撮影日: 2011/4/7	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:17 撮影場所:発電所構内 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(85)	純水タンク周辺の状況ほか	撮影日: 2011/4/2,3,7	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:25 撮影場所:1号機北側エリア 撮影者:当社社員
(86)	2号機取水口付近における汚染水の止水対策完了後の状況(1)	撮影日: 2011/4/8	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:7 撮影場所:2号機海側エリア 撮影者:当社社員
(87)	3・4号機周辺の状況(3)	撮影日: 2011/4/8	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:20 撮影場所:3・4号機原子炉建屋西側(山側) 撮影者:当社社員
(88)	飛散防止剤散布の状況(2)	撮影日: 2011/4/8	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:18 撮影場所:1~4号機周辺 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(89)	シルトフェンス設置準備作業の状況	撮影日: 2011/4/9	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:17 撮影場所:護岸 撮影者:協力企業
(90)	集中廃棄物処理施設と接続する屋外トレンチの状況(1)	撮影日: 2011/4/9	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:46 撮影場所:集中廃棄物 処理施設周辺エリアト レンチ内 撮影者:当社社員
(91)	構内深井戸の状況	撮影日: 2011/4/9	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:6 撮影場所:発電所構内 西側敷地境界付近 撮影者:当社社員
(92)	2号機取水口付近における汚染水の止水対策完了後の状況(2)	撮影日: 2011/4/10	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:9 撮影場所:2号機海側エ リア 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(93)	運用補助共用施設 (共用プール建屋)と 接続する屋外トレンチ の状況	撮影日: 2011/4/10	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:20 撮影場所:運用補助共 用施設(共用プール建 屋)周辺エリアトレン チ内 撮影者:当社社員
(94)	遠隔操作重機による ガレキ撤去デモンスト レーションの状況	撮影日: 2011/4/10	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:8 撮影場所:2号機原子 炉建屋西側(山側)の高 台エリア 撮影者:協力企業
(95)	集中廃棄物処理施設 と接続する屋外トレン チの状況(2)	撮影日: 2011/4/10	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:18 撮影場所:集中廃棄物 処理施設周辺エリアト レンチ内 撮影者:当社社員
(96)	シルトフェンス設置作 業の状況	撮影日: 2011/4/11	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:3 撮影場所:護岸 撮影者:当社社員

映像リスト

福島第一原子力発電所にて撮影した映像で現時点で公開されていないことが確認できたもののリスト

映像番号	映像名	撮影年月日	公開年月日	公開方法	備考
(97)	2号機海側エリアトレンチ立坑の入口部の状況	撮影日: 2011/4/11	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:5 撮影場所:2号機海側エ リア 撮影者:協力企業
(98)	2号機海側エリアトレンチ立坑の閉塞作業の状況	撮影日: 2011/4/11	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:10 撮影場所:2号機海側エ リア 撮影者:協力企業
(99)	遠隔操作重機によるガレキ撤去作業の状況(2)	撮影日: 2011/4/10,11	2013/2/1	HPおよび 原子力情報コーナー にて公開	写真枚数:35 撮影場所:発電所構内 および1~4号機原子炉 建屋西側(山側) 撮影者:協力企業