

福島第一原子力発電所 2号機使用済燃料プール代替冷却系用の 屋外変圧器箱内におけるネズミの死骸確認について

平成25年4月22日
東京電力株式会社

確認日

- ・平成25年4月22日午前10時13分頃

概要

- ・福島第一信頼度向上緊急対策本部・電気設備対策チームによるパトロールにおいて、福島第一原子力発電所2号機使用済燃料プール代替冷却用の屋外変圧器箱内に、ネズミ（2匹）の死骸があることを確認（設備の停止は確認されていない）。
- ・ネズミの死骸を除去し、当該変圧器の点検を行うため、同日午前11時36分に、2号機使用済燃料プール代替冷却系の一次系を停止。

<参考：2号機使用済燃料プール水温>

- ・代替冷却系（一次系）停止時：13.9
- ・プール水温度上昇率評価値：0.187 /時
運転上の制限値65 に対して余裕があり、2号機使用済燃料プール水温管理上、問題はありません。



写真1：福島第一原子力発電所2号機使用済燃料プール代替冷却系用の屋外変圧器



写真2：屋外変圧器（外観）



写真3：屋外変圧器（内部）

撮影日：平成25年4月22日
撮影者：東京電力株式会社