



平成25年4月22日に、使用済燃料貯蔵プール養生ならびにスキマサージタンクハッチ養生を設置しました。その後のオペレーティングフロア上部のがれき撤去進捗に伴い、平成25年5月25日に、がれき落下に対する信頼性向上を目的として、使用済燃料貯蔵プール養生の範囲を拡大し、スキマサージタンクハッチ養生を掛け替え・追設し、更新いたしました。


引き続き、オペレーティングフロア東側に残存する柱梁、鉄骨トラスがれきなどの撤去を進めます。



オペレーティングフロア上部がれき撤去イメージ



養生更新前イメージ




養生更新後イメージ




# 福島第一原子力発電所 第3号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事


## 使用済燃料貯蔵プール養生 ならびに スキマサージタンクハッチ養生の更新について




オペレーティングフロア全景（がれき撤去前）



使用済燃料貯蔵プール状況（養生更新前）



オペレーティングフロア全景（養生更新後）



使用済燃料貯蔵プール状況（養生更新後）