


# 地下貯水槽の移送状況について



- 1 移送量は、H2エリアタンク水位計の実績から確認。
- 2 仮設ラインを使用した残水移送で、日中のみ実施。
- 3 6/5 12:15頃、G6タンクで水漏れを発見したため、移送停止。
- 4 移送量は、G6エリアタンク水位計の実績から確認。

移送ルート	移送実績	
	開始日時	停止日時
No.6 G6タンク <sup>2</sup>	6/5 9:25	6/5 12:45 <sup>3</sup>
	6/6 14:38	6/6 16:59
	6/7 9:36	6/7 16:54
	6/8 9:40	6/8 15:44
	6/9 10:05	6/9 13:55