

空冷式ガスタービン発電機車（No.1）における 小動物の侵入による充電器盤の故障について


<参考資料>
平成25年7月3日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所



空冷式ガスタービン発電機車(No.1)
(手前：発電機車 奥：制御車)



充電器盤内の基盤（制御車）



基盤への接触の状況



基盤への接触の状況（拡大）



ケーブル貫通部をパテで処置

小動物侵入対策後の状況