
- ■H4タンクエリアNo.5タンクの解体は、9月17日より開始。
- ■9月19日現在、天板および側板(2段目)まで解体済み。(側板1段目と底板をのこした状態)
- ■本日(9月19日)より、順次、漏えい箇所の特定に向けた各調査を実施。



H 4 エリアNo. 5 タンク 側板 2 段目撤去完了 (平成25年9月18日撮影)



H 4 エリアNo.5 タンク 底板全景(養生後) (平成25年9月19日撮影)

