



福島第一原子力発電所 護岸エリアの状況について

< 参考配布 >
平成25年9月25日
東京電力株式会社


■地下水位の挙動について（1-2号機間：8月24日～9月24日）



■ 1 - 2号機間地盤改良工事の進捗状況（9月25日朝時点）




■地下水位の挙動について（2-3号機間：8月24日～9月24日）




■ 2-3号機間地盤改良工事の進捗状況（9月25日朝時点）

地盤改良（海側）：134本/249本
（H25.8.29 ~ ）




※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。

■地下水位の挙動について（3-4号機間：8月24日～9月24日）



※水位計による自動測定データ。

■ 3-4号機間地盤改良工事の進捗状況（9月25日朝時点）



※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。